OZNACZENIE	OD1	OD1a	O1b	O1a	O1	O2	O3	O4	O5	O6	O7	O8	O8a	O9	O10	O11	O12
SCHEMAT																	
WYM.W ŚWIETLE ŚCIANY																	
	400/240	400/240	300/240	300/200 (150+50)	300/200	400/200	700/85	426/469	100/554	150/150	140/240	200/200	200/200	100/731	400/281,5 (116+165,5)	300/282 (206,5+75,5)	165/85
ŁĄCZNA ILOŚĆ OKIEN	1	1	1	1	1	7	1	1	1	6	1	1	1	1	1	1	1
MATERIAŁ	ALUMINIOWE	ALUMINIOWE	ALUMINIOWE	ALUMINIOWE	ALUMINIOWE	ALUMINIOWE	ALUMINIOWE	ALUMINIOWE	ALUMINIOWE	ALUMINIOWE	ALUMINIOWE	ALUMINIOWE	ALUMINIOWE	ALUMINIOWE	ALUMINIOWE	ALUMINIOWE	ALUMINIOWE
UWAGI																	okno p.poż. EI30

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ ZEWNĘTRZNEJ

1. Przed wykonaniem wymiary i ilość wszystkich okien bezwzględnie sprawdzić na budowie
2. Wszystkie okna aluminiowe wykonać z profili "ciepłych".

SOSAK & SOSAK
biuro architektoniczne
ul. Zodiakalna 2, 10-712 Olsztyn
tel. (89) 5340240, tel./fax (89) 5340202
sosak@o2.home.pl | www.sosakarchitekci.pl

nazwa projektu:	Rozbudowa budynku zespołu szkół w Dywitach o przedszkole z 2 oddziałami oraz salę do nauki, przebudowa zaplecza sali sportowej z utworzeniem trybun
adres:	dz. nr 837/1, obręb 5, Dywity
zamawiający:	Urząd Gminy w Dywitach, ul. Olsztyńska 32, 11-001 Dywity
branża:	ARCHITEKTURA — stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
temat:	Zestawienie stolarki okiennej — skala 1:100
projekt wykonał:	mgr inż. arch. STANISŁAW SOSAK upr. bud. Nr 152/77/ OL CZŁONEK IZBY ARCHITEKTÓW WM/AOiK
projekt sprawdził:	mgr inż. arch. ANNA DĄBROWSKA - SOSAK upr. bud. Nr 141/87/ OL CZŁONEK IZBY ARCHITEKTÓW WM/AOiK
projekt opracował:	mgr inż. arch. Anna Paczkowk
	18 — nr rysunku
	31 SIERPNIA 2015

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE